



COMUNE DI FORLÌ
AREA SERVIZI ALL'IMPRESA E AL TERRITORIO
SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO POLISPORTIVI
COMUNALI VARI – OPERE DI NATURA IDRAULICA– VOCE A1.2**

RELAZIONE TECNICA

IL PROGETTISTA

ing. Giacomo Neri
(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Gianluca Foca
(firmato digitalmente)

PREMESSA

L'intervento riguarda alcuni interventi di manutenzione straordinaria di natura idraulica necessari presso diversi impianti sportivi comunali.

Gli interventi riguardano essenzialmente: il campo scuola Gotti in Via Campo di Marte, il Polisportivo Treossi a Vecchiazzano, il campo sportivo a San Martino in Strada, il polisportivo a San Lorenzo, il polisportivo Buscherini in Via Orceoli, la palestra "Romiti" in via Sapinia, il palazzetto "Palagalassi" in via Punta di Ferro ed il campo sportivo a Villa Selva ed il polisportivo in loc. Ronco.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Nello specifico, sono previsti i seguenti interventi.

- Campo scuola Gotti - realizzazione di attacco motopompa e manutenzione straordinaria miscelatori docce;
- Polisportivo Treossi - manutenzione straordinaria della linea per l'irrigazione adiacente al pozzo artesiano;
- Campo sportivo a San Martino in Strada - manutenzione straordinaria dell'impianto di irrigazione del campo da calcio;
- Polisportivo a San Lorenzo – chiusura contatore gas;
- Polisportivo in loc. Ronco - manutenzione straordinaria dell'impianto di irrigazione del campo da calcio e chiusura contatore gas;
- Campo sportivo Villa Selva – sostituzione motore elettrico e cinghie generatore;
- Polisportivo Buscherini - manutenzione straordinaria pompa dell'impianto di irrigazione a servizio del campo da calcio;
- Campo sportivo Villa selva - sostituzione orologio programmatore e vaso espansione
- Forum tennis via Campo di Marte - Sostituzione motore elettrico e cinghie generatore
- Polisportivo Buscherini - sostituzione vaso espansione impianto irrigazione
- Palagalassi - riparazione perdita bagno tifosi ospiti e wc bagno arbitri pulizia filtri rubinetti
- Antistadio - Verifica funzionamento pompa irrigazione
- Ronco Lido - Messa in sicurezza zona pompa irrigazione e pozzo con fornitura e posa di lucchetti e verifica funzionamento
- Polisportivo Buscherini - riparazione linea irrigazione con fornitura e posa nuova linea interrata ml 42, con valvole e quanto necessario.

Forlì, 13/09/2022